SightFusion Ver. 1.7.0アップデート一覧

ソフトウェア	分類	機能	改良内容
Stitch	機能追加	トンネル内壁画像結合	一様な曲率を持つトンネル内壁を撮影した画像から、2次元のオルソ画像を生成するモードを追加しました。
Inspection	新機能	ひび以外の損傷の編集	漏水、遊離石灰、剥離、鉄筋露出を編集できるようにしました。
Inspection	機能改善	グラフィック速度の向上	ひびが多いときに、ズームやパンが遅くなることがある件を改善しました。

2025年11月 株式会社 ニコン・トリンブル