

## SiteMeasure Ver.1.5.1 アップデート機能一覧

分類	機能	改良内容
機能追加	Vision画面	スキャン計測のVision画面に表示するスキャンデータの条件に器械点情報を含めました。
機能追加	Wi-Fiパスワード	Wi-Fiパスワード設定画面を追加しました。
機能追加	入力コントロール	パスワード入力項目の文字列表記を「●」に変更しました。
機能改善	写真保存フォルダ	保存先フォルダを、「ピクチャーフォルダ/SiteMeasure」から「ピクチャーフォルダ/SiteMeasure/現場名/器械点名」(器械点名が存在する場合のみ)に変更しました。
機能改善	ハード設定	気泡管画面終了後、アプリケーションが終了する点を改善しました。
機能改善	ハード設定	SX12のステータスバー上レーザポインタのステータスがずれる点を改善しました。
機能改善	ハード設定	SXシリーズ用の望遠鏡旋回（分度器）処理を改善しました。
機能改善	3Dビューア	3Dビューアマップの表示でアプリケーションが終了する点を改善しました。
機能改善	設計データ	縦断データ入力後、高さ計算が実施されない点を改善しました。
機能改善	対回観測	オーバーメニューの「自動観測」表示内容と、ステータスがずれる点を改善しました。
機能改善	対回観測	自動観測画面のプログレス画面が消えなくなる点を改善しました。
機能改善	基本観測	基本観測の記録ボタンを連続タップするとアプリケーションが終了する点を改善しました。