

SightFusion Ver.1.7.0 アップデート機能概要

2025 年 11 月
株式会社 ニコン・トリンブル

いつも弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本書では、SightFusion Ver.1.7.0 で追加、変更された機能の概要を説明します。


■ トンネル内壁の画像結合モードを追加しました(Stitch)

- ◆ 一様な曲率を持つ円筒形のトンネル内壁を撮影した画像の結合モードを追加しました。



■ ひび以外の損傷の編集(Inspection)

- ◆ 漏水、遊離石灰、剥離、鉄筋露出を編集できるようにしました。



■ グラフィック速度の向上(Inspection)

- ◆ ひびが多いときに、ズームやパンが遅くなることを改善しました。

以上