


# SightFusion for Desktop Ver.1.3.0 アップデート機能概要

2025年9月  
株式会社 ニコン・トリンプル

いつも弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
本書では、SightFusion for Desktop Ver.1.3.0 で追加、変更された機能の概要を説明します。

## ■ 剥離損傷を矩形で囲んで表示するモードを追加しました

- ◆ 剥離損傷のトレースを、輪郭を描画する方法に加え、外接する矩形で描画できるようにしました。



また、剥離損傷を矩形表示する際には『マージン』と『損傷深さ』を手動で設定することができ、補修設計を想定した体積計算を行うことができます。

## ■ トンネル内壁の画像結合モードを追加しました

- ◆ 一様な曲率を持つ円筒形のトンネル内壁を撮影した画像の結合モードを追加しました。



## ■ 数量表のフォーマットを変更しました

- ◆ 損傷ごとにシートを作成し、数量を出力するように変更しました。

## ■ ひびわれ解析処理を改善しました

- ◆ 亀甲状のループするひびわれに対し、解析結果が表示されないことがある現象を改善しました。

## ■ RTX50 シリーズに対応しました

- ◆ RTX50 シリーズの GPU を搭載した PC で本製品が使用できない件を修正しました。

以上