

## SightFusion for Desktop Ver. 1.3.0アップデート一覧

分類	機能	改良内容
機能追加	剥離損傷を矩形で囲う	剥離損傷を輪郭で囲う以外に矩形で囲う表示モードを追加しました。
機能追加	剥離損傷の体積計算	点検情報1件につき、剥離損傷の深さを1つ保持（手入力）できるようにしました。 この深さ情報を使用して剥離損傷の体積を計算し、数量表に出力できます。
機能追加	トンネル内壁画像結合	一様な曲率を持つトンネル内壁を撮影した画像から、2次元のオルソ画像を生成するモードを追加しました。
機能改良	数量表フォーマット変更	従来は1枚のシートにすべての損傷の数量を出力していましたが、損傷ごとにシートを分けて数量を出力するように変更しました。
機能修正	ひびわれ解析	亀甲状のループするひびわれに対し、結果が表示されないことがある現象を改善しました。
機能修正	RTX50シリーズ対応	RTX50シリーズのGPUを搭載したPCで本製品が使用できない件を修正しました。

2025年9月 株式会社 ニコン・トリプル