

# SiteMeasure

## インストール手順書



株式会社 ニコン・トリンプル

2022/11 Ver1.4.0

## 1. ダウンロード

SiteMeasure のモジュールを弊社ホームページからダウンロードします。

<https://www.nikon-trimble.co.jp/support/const.html>


## 2. インストール

ダウンロードした **SiteMeasure\_v1.4.0.exe** アイコンをタップします。




インストールする端末に環境が整備されていない場合は、左記のようなメッセージを表示することがあります


「実行」をタップします。




そのまま「OK」をタップします。




セットアップウィザードが起動しますので「次へ」をタップします。




使用許諾を確認したうえで「同意する」を選択し「次へ」をタップします。




インストール先を指定し「次へ」をタップします。




ショートカットの登録先を指定し「次へ」をタップします。



デスクトップ画面にアイコンを作成するにチェックをいれて「次へ」をタップします。



「インストール」をタップします。



インストールが完了するとデスクトップ画面にアイコンが作成されます。

- ◆ このプログラムおよび使用説明書は、著作権上、当社に無断で使用、複製することはできません。
- ◆ このプログラムおよび使用説明書の使用によって発生する直接・間接・特別・偶然または必然的な損益については、一切の責任を負いません。
- ◆ 本製品の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、当社にご連絡下さい。
- ◆ このプログラムおよび使用説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。

発行:2022年11月

株式会社 **ニコン・トリンプル**