

SiteMeasure 1.3.1 アップデート機能一覧

| 分類 | 機能 | 改良内容 |
|------|----------|--|
| 機能追加 | 面計測 | LandXMLの面データを利用した面計測機能を追加しました。 |
| 機能追加 | データ入力 | データ入力機能にLandXML/DXF/座標付きBitmap項目を追加しました。 |
| 機能追加 | データ出力 | 面計測データに「CSV形式」出力項目を追加しました。 |
| 機能追加 | 面選択 | メインメニューに「面選択」を追加しました。 |
| 機能追加 | 観測データ | 観測データに「面計測データ」を追加しました。 |
| 機能追加 | マップ | マップの背景図に「DXF / 座標付きBitmap」から読み込んだ図形データの表示機能を追加しました。 |
| 機能追加 | 背景図管理 | マップに表示する背景図（選択/詳細/レイヤ管理/削除/名称変更）機能を追加しました。 |
| 機能追加 | データ出力 | スキャン計測データの出力データ選択画面に以下の機能を追加しました。 ・リストの「全選択」「全解除」機能 ・リスト表示項目の「検索・ソート」機能 |
| 機能追加 | データ出力 | SiteCompactor出力データをIPポートへ出力可能になりました。 |
| 機能追加 | 作業ログ | 面計測データの表示に対応しました。 |
| 機能追加 | カメラ設定 | マニュアルフォーカス機能を新たに追加しました。（カメラ設定画面に「フォーカス」項目を追加しました） |
| 機能改良 | 点名表示 | スキャン計測のビデオ画面上や、スキャン計測データの3Dビューア画面の点名表記を「点番号：点名」から「点名」形式に改良しました。 |
| 機能改良 | サブメニュー | サブメニュー項目を2列表示に改良しました。 |
| 機能改良 | キー操作 | 観測・測設画面は上下左右キーでジョイスティック動作。 詳細データ画面では、左右キーで前後データの表示切替できるように改良しました。 |
| 機能改良 | 測距設定 | 平均回数/プリズム定数/測標高をスタック項目から選択できるよう改良しました。 |
| 機能改良 | スキャン計測設定 | 露出補正項目をON/OFFから「先頭写真の露出で確定」「各写真で露出を補正」の選択項目に変更しました。 |
| 機能修正 | 器械設置 | 任意点設置/基準軸設置で座標記録ONの場合、座標記録画面でアプリ終了（記録しなかった場合）スキャン計測の器械点情報が正しく書き込まれず、スキャン計測が記録されなかった件を改善しました。 |
| 機能修正 | 器械設置 | ベンチマーク完了時に、スキャン計測の器械点情報が正しく設定されない件を改善しました。 |
| 機能修正 | アプリ設定 | 既知点/任意点/基準軸設置のタブ画面で、任意点の座標記録項目を変更しても値が反映されない件を改善しました。 |
| 機能修正 | 精密測距 | 精密測距中、車などがよぎった時、精密測距が停止する件を改善しました。 |
| 機能修正 | 気泡管 | 棒状気泡管のチルト値が3分30秒以上だとOver表記になる件を5分24秒以上でOver表記になるよう改善しました。 |
| 機能修正 | 気泡管 | 気泡管画面でビデオ求心映像が表示されない場合がある件を改善しました。 |
| 機能修正 | 出来形観測 | 出来形観測：管理項目がデータ記録後「全管理点」に変更される件を改善しました。 |
| 機能修正 | 出来形観測 | 出来形観測：厚さ計測で、計測点の初期選択値が「他層」（下の層のデータ）が選択される件を改善し、カレント層の構成点を初期選択値になるよう改善しました。 |
| 機能修正 | 横断観測 | 横断観測で器械設置後、観測画面に進まず断面選択画面に戻る件を改善しました。 |
| 機能修正 | 基本観測 | 基本観測画面でアプリケーションがフリーズする件を改善しました。 |
| 機能修正 | 属性コード | 属性コード画面から抜けられなくなる件を改善しました。 |
| 機能修正 | データ出力 | SIMA路線データ出力で、垂直方向にずれた構成点要素がある場合出力処理に失敗する件を改善しました。 |
| 機能修正 | データ出力 | SIMA路線データ出力後、メインメニュー戻らない件を改善しました。 |
| 機能修正 | フォルダ選択 | データ入出力のフォルダ選択値が記録されていない件を改善しました。 （現場変更されるまでフォルダ選択情報を記録するよう改善しました） |
| 機能修正 | マップ表示 | マップ画面の点名がアイコンに重ならないよう、点名を右側にシフトしました。 |